

天津焊工证书

发布日期：2025-09-16 | 阅读量：39

焊工工作职责：1、严格听从班组长的工作安排，按生产计划实施生产，保质保量完成生产任务；2、服从技术人员的工艺指导，严格执行产品质量标准，工艺规；3、严格遵循生产工艺文件要求、安全及设备操作规程，不违章作业，及时做到“三不伤害”；4、合理领用辅料，控制辅料的消耗，节约用电、用水，节能降耗，严格生产加工过程中的成本控制；5、控制加工过程，严格加工产品的自检自分，做到上道产品不合格不流入，本道产品不合格不下放；6、按时保质保量完成领导交办的其他工作。焊工职责：熟悉计划、明确任务、坚守岗位、保证按时完成生产任务，并对焊接质量负责。天津焊工证书

电焊工岗位职责：1、不合格的焊缝返修时要严格遵守焊接返修工艺。2、遵守焊接操作规程，要精心维护设备、工具，搞好文明生产，安全生产。做到班后拉闸、盘线、清扫、保证工地整洁，不乱丢焊条焊剂，注意节约焊材（焊条、焊丝、焊剂），及时回收焊条头，坚持用焊条头换新焊条制度。电焊工任职资格，任职资格：初中及以上学历；有专业焊工上岗资格证书，年龄在20到45周岁之间，身体健康；了解机械、电焊等相关方面的知识；有氩弧焊工的基础；能够识图。合肥氩弧焊工学徒焊工职责：坚决制止非专业人员私自操作电焊机，拒绝他人的违章操作和违章指挥。

氩弧焊工岗位责任制：1、氩弧焊工有权拒绝不按图纸要求和焊接工艺及违犯《规程》的施焊。2、维护保养自己操作的焊接设备及仪器、仪表、工具等。3、穿戴好劳动保护用具。4、积极参加理论学习和技能训练，提高综合素质。5、遵守国家法律法规，规范个人行为，维护公司形象。6、随身用具妥善保管，防止失落伤人。7、遵守公司各项规章制度，不做违反法律法规和厂纪厂规的事。8、密切与其他工种配合，做好设备、工件的检查修理和验收工作。

焊工的流程和步骤：1、常用焊接方法（熔化焊；压焊和钎焊）。2、手工电弧焊、气焊及气割、氩弧焊 CO_2 气体保护焊。3、焊条的种类选用及保管、焊接设备的型号及用途、焊接接头的形式。4、焊缝的形成原理。5、焊接的位置（平焊、立焊、横焊、仰焊）及焊接工艺参数（焊接电流、电弧电压、焊接极性、焊接速度等）的选择、焊缝布置和焊件结构、气焊工艺和切割过程、常用金属材料的气焊和气割、氩弧焊原理、设备使用及焊接技术。6、焊接变形及应力和产生和防止方法。7、常用焊接缺陷产生原因及防止措施。8、焊接检验。9、电焊和气焊安全规程。10、了解铸铁、铜、铝、钛等金属焊接特点和操作要点。焊工岗位职责：协助或单独完成公司内部机械设备的日常维护保养工作。

焊工操作中常见事故：1、由焊接火花引发的燃烧爆裂事故。2、由焊接火焰或物件引起的烧伤、烫伤事故。3、焊接过程中发生的触电事故及高空坠落事故。4、焊工在作业中会引起血液、眼、皮肤、肺部等发生病变。5、焊接中焊工常受到的辐射危害有强光、红外线、紫外线等。焊

接中的电子束产生的X射线，会影响焊工的健康。6、焊接过程中，由于高温使金属的焊接部位、焊条、污垢、油漆等蒸发或燃烧，形成烟雾状蒸气粉尘，引起中毒。7、焊接中产生的高频电磁场会使人头晕疲乏。焊工比较常见的有5个工种。沈阳电阻焊工基础知识

焊工注意事项：焊接作业的危害，并非不可避免。天津焊工证书

电焊工岗位职责：1. 持证上岗，负责电、气焊焊接及切割工作，严格遵守劳动纪律，按时上下班，坚守工作岗位。2. 根据图纸和工艺的要求对工件及材料进行切割或焊接工作，保质保量，按时完成加工任务。3. 维护保养好设备和配套设施。4. 严格执行《操作规程》、《压力气体安全检查规程》、《气瓶安全检查规程》等规定。5. 按规定穿戴好劳保用品，做好防火工作，搞好安全生产。6. 保持工作场所清洁、整齐，搞好文明生产。7. 密切与其他工种配合，做好设备、工件的检查修理和验收工作。天津焊工证书

广州融脉网络科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在广东省等地区的商务服务行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**广州融脉网络科技供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！